Bek.gem. 6. Juni 1968

49a, 58. 1986 883. Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden (Schweiz); Vertr.: Dr.-Ing. E. Sommerfeld, Pat.-Anw., 8000 München. | Einrichtung an einer Werkzeugmaschine zum genauen Führen eines Tiefbohrers. 25. 11. 64. A 22 815. Schweiz 23. 10. 64. 13 780/64. (T. 5; Z. 2)



Zurück an Palani Amallung

BROWNBOYERI BADENSCHWEIZ

Telephon 058/75181 Fermohrelber Nr. 52 921

Deutsches Patentamt Zweibrückenstrasse 12 8 München 2 Deutschland

thre Nashricht vom

Unser Zeichen (bitte wiederholen)

Datum

Patente 127/64 Bil/ub

19.11.1964

Hierdurch melden wir die in den Anlagen beschriebene Erfindung an und beantragen, uns ein Patent zu erteilen. Zugleich beantragen wir hilfsweise die Eintragung eines Gebrauchsmusters. Die Bezeichnung lautet:

Einrichtung an einer Bohrmaschine zum genauen Führen des

Die Anmeldegebühr von DM 65.- wird überwiesen, sobald das Aktenzeichen bekannt ist.

Es wird beantragt, die Bekanntmachung auf drei Monate auszusetzen.

Vertreter ist laut Generalvollmacht Nr. 53/1949 Patentanwalt Dr. Ing. E. Sommerfeld, Dunantstrasse 6, 8 München 23. Es wird die Schweizer Priorität Nr.13'700/64 vom 23.10.1964 in Anspruch genommen.

Es liegen bei:

- 3 weitere Stücke dieses Antrages,
- 3 gleichlautende Beschreibungen mit Patentansprüchen,
- 1 Druckzeichnung,
- 2 Aktenzeichnungen.
- 2 vorbereiteté Empfangsbescheinigungen,
- 2 Erfindernennungen.

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie.

.62 - 1499/1

D 1-01-3 1. 62. 25 000

P.A. 143790 * 11. 3. 60 127/64

DrW./ub

Minwais: Diese Unterlage (Beschreibung und Schutzonspr.) ist die zuletzt eingewicklie; sie welcht von der Wonfossung der urserfünglich eingereiß en Unterlagen ob. Die rechttene Bedeutung der unserfünglich eingen ist nicht geprüft. Die trabrünglich eingestlichen bein Jen sich in den Antsokien. Sie blinde der in der Pachweik eines rochflichen Infanzasie get Girenfiel eingesehen werden. Auf Antrag werden fürze, die nicht der Freiben geliefert.

Deutsches Paternant, Genauchsmasswichtelle.

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden (Schweiz)

Einrichtung an einer Werkzeugmaschine zum genauen Führen eines Tiefbohrers

Das Tiefbohren mit mit Hartmetall bestückten Tiefbohrern wurde in den letzten Jahren soweit entwickelt, dass es heute möglich ist, mit diesem äusserst wirtschaftlichen Zerspannungs-verfahren auf Spezialmaschinen Bohrungen mit geringer Bohrtiefe herzustellen. Werkstücke, für die bis heute Spiralbohrer, Aufbohrer und Reibahlen nötig waren, können mit Tiefbohrern in einer Operation bearbeitet werden.

Versuche, Tiefbohrer auf Radialbohrmaschinen zu verwenden, scheiterten bis heute aus folgenden Gründen:

- ungenügende Stabilität des Bohrbuchsenträgers und dadurch Zerstörung der Hartmetallschneide infolge Vibration.
- Radialbohrmaschinen werden nach Anriss und Körner positioniert, was bei Verwendung von Tiefbohrern nicht möglich ist.

:

Aufgabe der vorliegenden Neuerung ist es, den Bohrbuchsenträger bei vorgegebener Positionierung so zu verankern, dass die Vibrationen genügend gedämpft werden.

Der Neuerung liegt dabei der Gedanke zugrunde, die Bohrbüchse für die Führung des Bohrers auf dem Werkstück zu verankern. Sie betrifft eine Einrichtung an einer Werkzeugmaschine zum genauen Führen eines Tiefbohrers, mit einer den Bohrer umschliessenden, axial verschiebbaren Bohrbüchse, die auf das zu bohrende Werkstück gepresst wird.

Die Neuerung besteht darin, dass die Bohrbüchse, deren Ende mindestens eine Einprägkante aufweist, unter entsprechender Kraftwirkung in die anzubohrende Fläche des fest eingespannten Werkstückes vorzugsweise drehend eingedrückt wird, so dass sie die vom Tiefbohrer hervorgerufene umlaufende Radialkraft aufnimmt und auf das Werkstück überträgt.

Die Neuerung wird anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert.

6 ist der Bohrspindelkasten einer Bohrmaschine. Zur genauen Führung des Bohrers ist die Bohrbuchse 24 vorgesehen. Die Bohrbuchse ist über eine Halterung 1/2/21 sowie über einen Flansch 22 und die Parallelführungsbuchse 23 konzentrisch gehalten. Die Bohrbuchse 24 ist in der Führungsbuchse 23 in axialer Richtung festgehalten.



Die Parallelführungsbuchse 33 ist in der Führungsplatte

22 sehr genau geführt, wozu oben und unten Führungsflächen 23

vorgesehen sind. Zwischen diesen Führungsflächen ist ein

Verschiebegewinde 34 angebracht. An der Buchse 23 ist ein

Handrad 19 vorhanden.Durch Drehen dieses Handrades erfolgt

durch das Verschiebegewinde 34 eine Axialverschiebung derart,

dass die Bohrbuchse 24 unter entsprechender Kraftwirkung in

die anzubohrende Fläche 30a des Werkstückes 30 eingedrückt

wird. Dabei ist das Werkstück 30 auf der Bohrplatte der

Bohrmaschine festgehalten. Durch die Eindrückung der Bohrbuchse

erfolgt eine Verankerung derselben auf dem Werkstück in der

vorbestimmten Lage.

Der Bohrer wird dadurch genau und unverrückbar an der Bohrstelle gehalten. Das sonst sehr gefürchtete Flattern des Bohrers wird vermieden und es ergibt sich eine genaue Führung des Bohrers. Dies ermöglichst eine Tiefbohrung in genau vorbestimmter Richtung. Ein Ausweichen des Bohrers ist ausgeschlossen, auch dann, wenn Inhomogenitäten des Materials (z.B. Schweissstellen) im Bereich der Bohrstelle vorhanden sein sollten. Nach vollendeter Bohrung wird durch Zurückdrehen des Handrades der Bohrer zurückgezogen. Die Verankerung der Bohrbüchse erfolgt durch Eindrücken des Bohrbuchsenrandes in das zu bohrende Werkstück. Diese Verankerung kann durch eine oder mehrere Einprägekanten 24a noch verbessert werden.

Durch die Anwendung einer Bohrbüchse 24 unmittelbar auf dem Werkstück ist die bisher übliche Positionierung durch eine Körnung nicht mehr möglich. Um eine genaue Positionierung trotzdem zu erhalten, ist an der Zwischenbuchse 23 ein Führungsarm 16 angebracht (Fig. 2). Dieser ist über einer Schablone 17 bewegbar, die auf dem Bohrtisch der Bohrmaschine angebracht ist. Die Schablone enthält für jede Bohrstelle jeweils zwei Bohrungen 17a und 17b. In diese Bohrung sind Stifte 15a, 15b einsteckbar, welche auf dem Führungsarm 16 spielfrei durchschiebbar sind. Auf diese Weise wird die Bohrbuchse genau senkrecht zur WErkstückachse positioniert. Um die Späneabfuhr sicherzustellen, wird mittels eines Oelzufuhrapparates 3 mit Anschluss an den Druckleitungsstutzen 7 durch das Bohrrohr 12 und die im Bohrkopf 12a angebrachte Bohrung der Schneidenspitze Schneidöl mit hohem Druck zugeführt. Durch eine im Bohrkopf und Bohrrohr eingearbeitete V-förmige Span-Nute werden die Späne durch den Schneidölstrom in den Ausguss 11 abgeführt. Die Bohrbüchse bildet dabei einen flüssigkeitsdichten Abschluss gegenüber dem Werkstück, sodass über das Werkstück selber kein Bohröl abfliesst. Dadurch wird ein äusserst sauberes Arbeiten möglich.